

## Nota

Ref.: Licitação Promotória de Olinda

Foi identificado um equívoco no orçamento de referência que considerou a unidade do item 3.01.10 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓ), SEM REAPROVEITAMENTO, como sendo m2 quando na verdade é m3, conforme pode ser facilmente observado checando a fonte de referência da composição utilizada.

Informamos, portanto, que a unidade utilizada para fins de medição será a da fonte correta, no caso m3.

Categoria:		Demolições e Remoções									
Código da FONTE da composição	Código PRÓPRIO do serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Material	Equipam.	Terceiros	Mão de obra	Encargos Sociais (R\$)	Encargos Sociais	Valor Total	
0803810RSE	COMPIDRR05	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m3	3,14033	0,00000	6,88865	11,21237	12,75678	113,8324(H) 69,9224(M)	33,79813	
Tipo	Código da FONTE do preço	Insumos	Consumo	Unid.	Custo Unit. s/ encargos	Encargos Unitários	Custo Unit. c/ encargos	Custo Total c/ encargos	Descont o %	Custo Final	
composição	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,12750	H	13,46736	9,08264	22,55000	2,87513	0,0000%	2,87513	
composição	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,70000	H	11,36721	6,82279	18,19000	30,92300	0,0000%	30,92300	

Atenciosamente,

Hallan Marques Cavalcante  
DIMFEOB - MPPE